

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПОВРЕЖДЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК

Дорофеев В.С., Левченко Н.В., Пушкарь Н.В.

Приводятся результаты экспериментальных исследований несущей способности железобетонных балок из тяжелого бетона с учетом технологической (начальной) поврежденности структуры.

Железобетонные изгибающие элементы конструкций можно представить как системы с достаточно сложными внутриструктурными связями. Физико-механические свойства бетона и эксплуатационная надежность таких систем в значительной мере зависит от взаимодействия и взаимовлияния входящих друг в друга структур. Накопленный опыт показал, что в конструкциях присутствуют дефекты еще до приложения к ним эксплуатационных нагрузок [2, 3]. Это, как правило, технологические дефекты, к которым можно отнести дефекты, приобретенные материалом в период его переработки в изделие. В зависимости от начального состава и технологических условий получения материалов и изготовления конструкций изменяется уровень технологической поврежденности, что влияет на работу материала в конструкции.

Анализ иерархических структур, составляющих конструкцию, показал, что технологические трещины могут попадать в материал вместе с

компонентами, образовываться на уровне цементного камня, раствора и бетона, а также возникать в самой конструкции в зависимости от ее размеров, объема и конфигурации. При этом можно выделить два типа трещин:

- сеть трещин, образованная в период проистекания процессов структуро-образования материалов с различной гетерогенностью;
- трещины в конструкции, возникающие в результате объемных изменений материалов и конструктивных особенностей изделия.

Поэтому была поставлена задача изучения условий зарождения и развития технологических трещин в бетонах и их влияние на работу строительных конструкций. В дальнейшем обращалось внимание на сеть технологических трещин в бетоне, связанных с конструктивными особенностями изделия, ранее недостаточно изученных [3].

В лаборатории железобетонных и каменных конструкций проведены исследования несущей способности четырех серий образцов железобетонных балок прямоугольного сечения размером 10x15x120 см, армированных двумя плоскими сварными каркасами с рабочей арматурой 208...12 А-III. Балки изготавливались из тяжелого бетона.

Армирование и схема загружения опытных образцов представлены на рис. 1.

Для каждой серии образцов бетонировались шесть контрольных кубов 10×10×10 см и шесть призм 10×10×40 см. Для определения характеристик арматурных стержней испытывались на растяжение отрезки длиной 25...30 см.

Загружение балок производилось ступенями 0,1М_н.

Для определения напряженно-деформированного состояния бетона в сжатой зоне использовались проволочные тензорезисторы с базой 50 мм, которые наклеивались в зоне чистого изгиба.

Геометрические размеры и физико-механические характеристики бетона и арматуры опытных образцов приведены в таблице 1.

Поверхностные трещины фиксировались выдержкой образцов в водных растворах танина. Изменения щелочности бетона в районе трещины меняли окраску танинов, обнаруживая и фиксируя трещины [1]. Поврежденность бетона дефектами определялась изменением длины поверхностных трещин курвиметром с точностью до 0,001 мм на двух гранях образца.

Коэффициент поврежденности бетона К_п определялся по вертикальным сечениям в зоне чистого изгиба, по наклонным сечениям – в зоне совместного действия изгибающего момента и поперечной силы (в сечении от опор до силы) и по площади [3]. Установлено, что с увеличением насыщенности балок арматурой увеличивалась поврежденность бетона с 1,05 до 1,34, то есть, в среднем, на 30 %.

Результаты определения несущей способности экспериментальных балок представлены в таблице 2.

Отношение теоретического момента к экспериментальному, согласно табл. 2, находится в пределах от 0,57 до 1,11. Отношение теоретической поперечной силы к экспериментальной - в пределах от 0,55 до 1,06.




Рис. 1. Схемы армирования опытных образцов

Вывод:

На основании проведенных экспериментальных исследований можно

заключить, что технологическая поврежденность железобетонных балок зависит от размещения в них арматуры и оказывает влияние на несущую способность изгибаемых железобетонных элементов. В дальнейшем, необходимо установить влияние формы бетонного сечения и процента армирования на формирование технологической поврежденности, прогибы и несущую способность железобетонных балок.

Характеристика опытных образцов

Таблица 1

| № п/п | Марка балки | Размеры балки | | | Арматура | | | Бетон | | | |
|-------|-----------------|---------------|---------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | h, см | h ₀ , см | b, см | F ₃ , см ² | σ ₃ ⁿ , МПа | E _s , МПа | R _m , МПа | R _b , МПа | R _{b₁} , МПа | E _b , МПа |
| 1 | Б1 ^a | 15,1 | - | 10,1 | - | - | - | 27,6 | 21,7 | 1,7 | 26054 |
| 2 | Б2 ^a | 15,2 | 13,6 | 10,0 | 0,785 | 363 | 2·10 ⁵ | 32 | 24,5 | 1,9 | 25144 |
| 3 | Б3 ^a | 15,0 5 | 13,4 | 9,9 | 0,785 | 364 | 2·10 ⁵ | 31,8 | 25 | 1,95 | 25689 |
| 4 | Б4 ^a | 15,3 | 13,7 | 10,1 | 0,785 | 363,5 | 2·10 ⁵ | 30,4 | 24 | 1,9 | 24081 |
| 5 | Б5 ^a | 15,1 | 13,5 | 9,8 | 0,785 | 365 | 2·10 ⁵ | 29,8 | 23,4 | 1,85 | 24107 |
| 6 | Б6 ^a | 15,2 | 13,7 | 9,9 | 0,785 | 364,5 | 2·10 ⁵ | 29 | 23 | 1,85 | 24124 |

Результаты испытания балок

Таблица 2

| № п/п | Марка балки | Теоретические разрушающие усилия | | Экспериментальные разрушающие усилия | | $\frac{M_t}{M_e}$ | $\frac{Q_t}{Q_e}$ |
|-------|-----------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | M _t , кг·см | Q _t , кг | M _e , кг·см | Q _e , кг | | |
| 1 | Б1 ^a | 11156,2 | - | 10000 | - | 1,11 | - |
| 2 | Б2 ^a | 71888,5 | 2061 | 74532 | 2231,25 | 0,96 | 0,92 |
| 3 | Б3 ^a | 73355,6 | 2115,7 | 129532 | 3881,25 | 0,57 | 0,55 |
| 4 | Б4 ^a | 70421,4 | 2061 | 87865,3 | 2631,25 | 0,8 | 0,78 |
| 5 | Б5 ^a | 68660,9 | 2006,25 | 96198,7 | 2881,25 | 0,71 | 0,69 |
| 6 | Б6 ^a | 67487,2 | 2006,25 | 62865,3 | 1881,25 | 1,07 | 1,06 |

Литература

- Выровой В.Н., Дорофеев В.С., Макарова С.С., Абакумов С.А. Способ выявления трещин в бетонных и железобетонных конструкциях на неорганическом вяжущем. – Полож. реш. № 5008907/33(059304) от 03-07-91.
- Соломатов В.И., Дорофеев В.С., Выровой В.Н., Сиренко А.В. Композиционные строительные материалы и конструкции пониженной материалоемкости. – К.: Будивельник, 1991. – 144 с.
- Дорофеев В.С., Выровой В.Н. Технологическая поврежденность строительных материалов и конструкций. – О.: Город мастеров, 1998. – 168 с.